

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrub.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г Стерлитамак РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (347)321-26-63, e-mail: gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19 / 1 / 7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №29» городского округа город Стерлитамак,

Директору МАОУ «Средней общеобразовательной школы №7»

городского округа город Стерлитамак Жильниковой Ирине Тимофеевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Стерлитамак по пожарному надзору

№ 19 от "28" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

" 04 " 02 20 16 г. с 17 час 30 мин до 18 час 00 мин продолжительность 30 минут
" 08 " 02 20 16 г. с 14 час 30 мин до 17 час 30 мин продолжительность 3 часа
" 09 " 02 20 16 г. с 17 час 30 мин до 18 час 00 мин продолжительность 30 мин
" 11 " 02 20 16 г. с 10 час 30 мин до 11 час 30 мин продолжительность 1 час

проведена проверка государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору - ОНД по городу Стерлитамак РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан майором внутренней службы Фоминым Юрием Григорьевичем в отношении комплекса зданий и сооружений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №29" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по адресу, РБ, г. Стерлитамак, ул. Льва Толстого, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №29» Жильниковой Ириной Тимофеевной, заместителем директора МАОУ «СОШ №29» Багровой Надеждой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный гидрант №581 не утеплен и не очищен от снега и льда, отсутствует подъезд к пожарному гидранту	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением	01.07.2016.	

		Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	
2.	Не организовано проведение проверки работоспособности наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта на территории учреждения) с составлением соответствующего акта	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
3.	Не обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарному гидранту, отсутствует твердое покрытие	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
4.	Руководитель учреждения не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
5.	Наружная открытая эвакуационная лестница из актового зала не отвечает требованиям к лестницам 3-го типа по уклону	ст. 4, ст.151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.п. 6.30* СНиП 21-01-97*	01.07.2016.
6.	Наружная открытая эвакуационная лестница 3-го типа из актового зала завалена снегом, не очищена от снега	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
7.	Наружная открытая эвакуационная лестница из актового зала не имеет ограждения	ст. 4, ст.151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.п. 6.30* СНиП 21-01-97*,	01.07.2016.
8.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель учреждения не обеспечил наличие электрических фонарей	ст.4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, п. 38 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
9.	В проходе у эвакуационного выхода №6 допущено размещение посторонних предметов, шкафа	ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
10.	В тамбуре запасного выхода №7 допущено хранение лопат и садовой тачки	ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
11.	В раздевалке мальчиков и девочек (спортзал) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «в» Правил противопожарного режима в	01.07.2016.

	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390		
12.	В спортзале эксплуатируются поврежденные лампы освещения, провода имеют видимые нарушения изоляции	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «а, б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
13.	Полы в столовой покрыты линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 151, таблица 3, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.	01.07.2016.	
14.	В буфете столовой допускается эксплуатация поврежденных электрических розеток	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
15.	Допущено оставление без присмотра включенные в электрическую сеть электробытовые приборы (буфет, читальный зал библиотеки, учебные классы №№ 3.3, 3.6, 3.7, 4.4, 4.8, два кабинета информатики, 1.4,)	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
16.	В общем коридоре для техперсонала на путях эвакуации допущено размещение шкафа хранения вещей и электрического шкафа, чем заужена ширина эвакуационного выхода	ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.	
17.	Допускается хранение под лестничным маршем у эвакуационного выхода с кухни наружу горючих материалов	ст. 4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 23 пп. «ю» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
18.	в здании косоуры лестничных клеток не доведены до требуемого предела огнестойкости столовая, подвал, актовый зал)	ст.4, ст. 34, ст.35, ст.57, ст.58, ст.151, таблица 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008г., п. 5.18*, таблица 4* СНиП 21-01-97*,	01.07.2016.	
19.	В помещении подвала допускается эксплуатация поврежденных электрических часов	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
20.	Допущено хранение горючих товаров и не горючих товаров в горючей упаковке в подвальных помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления	ст. 4, ст. 85, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 23 пп. «г» Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 8.2 СНиП 41-01-2003)	01.07.2016.	
21.	Дверь в помещении электрощитовой в	ст. 4, ст.88, ст. 151 ФЗ № 123 от	01.07.2016.	

	подвальном помещении не доведена до нормируемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа	22.07.2008 г., п. 7.4 СНиП 21-01-97*		
22.	В помещении электрощитовой вплотную к электрощиту РП№1 размещен шкаф, выполненный из сгораемых материалов (фанеры), также в электрощитовой хранятся посторонние горючие предметы в горючей упаковке, сварочный аппарат.	ст.4, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 42 пп «ж» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.07.2016.	
23.	Дверь в помещении вентиляционной камеры в подвальном помещении не доведена до нормируемого предела огнестойкости не менее 0,6 часа	ст.4, ст. 88, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2016.	
24.	Руководитель допустил курение работников в вентиляционной камере в подвале учебного учреждения. Руководитель учреждения не обеспечил размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	ст.4, ст. 151 Ф3№ 123 от 22.07.2008 г., п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
25.	В подвале устроены мастерские, а также размещены иные хозяйственные помещения, выход с подвального этажа не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток (за № 2, 4 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 42 пп «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.07.2016.	
26.	Руководитель учреждения не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в подвальном помещении (за № 3, 4, 5 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 151 Ф3№ 123 от 22.07.2008 г.п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
27.	Руководитель учреждения не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в подвальном помещении (за № 7 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 151 Ф3№ 123 от 22.07.2008 г.п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
28.	Допущено размещение под лестничным маршем помещение склада, перегородки помещения выполнены из сгораемых материалов (дерево) (за № 1 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 53, ст.89, ст.151 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г., п. 23 пп. «к» Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.	
29.	На всех лестничных клетках учебного учреждения ступени окрашены краской с неизвестными показателями пожарной	ст. 151, таблица 3, таблица 28 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.	01.07.2016.	

	опасности		
30.	Двери лестничных клеток находятся в открытом положении, устройства для самозакрывания повреждены, уплотнители на дверях отсутствуют	ст.4, ст.151 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г., п. 23 пп. «к» Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.4.2.7 СП 1.13130.2009, п.6.18* СНИП 21-01-97*	01.07.2016.
31.	В общих поэтажных коридорах учебного учреждения постелены линолеумы с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 151, таблица 3, таблица 28 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.	01.07.2016.
32.	Полы в актовом зале постелены линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	ст. 151, таблица 3, таблица 28 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г.	01.07.2016.
33.	В помещении склада документации секретаря на втором этаже здания дверь не доведена до нормируемого предела огнестойкости (за № 44 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 88, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.07.2016.
34.	В помещении склада документации секретаря на втором этаже здания размещен электрический выключатель (за № 44 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 151 Ф3№ 123 от 22.07.2008 г., п. 349 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
35.	Руководитель учреждения не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в помещении склада документации секретаря (за № 44 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст. 151 Ф3№ 123 от 22.07.2008 г., п. 22 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
36.	руководитель организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены в актовом зале в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	ст.4, ст. 151 Ф3 № 123 от 22.07.2008 г., п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
37.	В южной части здания с западной стороны в подсобном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (за № 31 согласно экспликации технического паспорта)	ст.4, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008г., п. 42 пп. «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
38.	Дверь книгохранилища не отделана от помещения библиотеки противопожарной преградой, а именно дверь книгохранилища не доведена до требуемого предела огнестойкости	ст.4, ст. 88, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.07.2016.
39.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение книгохранилища за № 35 согласно экспликации технического	ст.4, ст. 88, ст.151 Ф3 №123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01.07.2016.

	паспорта, функционального назначения Ф-5 и помещения за № 13 согласно экспликация технического паспорта, функциональное назначение Ф-4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами		
40.	В помещении книгохранилища (за № 31 согласно экспликация технического паспорта) допускается эксплуатация штепсельной розетки	ст. 4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.п. 348 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
41.	В помещении книгохранилища (за № 31 согласно экспликация технического паспорта) размещен выключатель	ст.4, ст. 151 ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г., п. 349 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
42.	Люк выхода на кровлю в здании не доведен до нормируемого предела огнестойкости, не имеет закрепленной стальной стремянки	ст.4, ст. 88, 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 8.4* СНИП 21-01-97*	01.07.2016.
43.	В кабинете труда и помещении тира огнетушители с истекшим сроком перезарядки (18.04.2014 года)	ст.4, ст. 151 ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г., п. 478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
44.	Руководителем учреждения не организована работа по ведению специального журнала по учету наличия, периодичности осмотра и своевременной перезарядки огнетушителей	ст.4, ст. 151 ФЗ№ 123 от 22.07.2008 г., п. 478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
45.	В тамбуре запасного выхода из кабинета труда и малого спортзала допущено хранение посторонних сгораемых предметов, заужающие ширину прохода и свободное открывание дверей (за № 21 согласно экспликация технического паспорта)	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
46.	Допускается хранение под лестничным маршем у эвакуационного выхода №1 посторонних горючих материалов (мусора, фанера, жалюзи и другие предметы)	ст. 4, ст.53, ст.89, ст.151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 23 пп. «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.
47.	В тамбуре эвакуационного выхода №1 допущено хранение посторонних сгораемых предметов (ящика с мусором), заужающие ширину прохода и свободное открывание двери	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 36 пп. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
48.	В подвале совместно с помещением тира устроено подсобное хозяйственное помещение, выход с подвального этажа не	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 42 пп «г» Правил противопожарного режима в	01.07.2016.

	изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток (за № 6, 7 согласно экспликации технического паспорта)	Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	
49.	Руководитель учреждения не обеспечил в каждом помещении наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 6 Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.);	01.07.2016.
50.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ст.4, ст.151, глава 5, 7 и 8 ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;	01.07.2016.
51.	На первом этаже перед эвакуационным выходом №3, №4 и №5 проложено две металлические трубы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей	ст.4, 53, 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., пп. а п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.07.2016.
52.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	(п. 63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012; ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.);	01.07.2016.
53.	Приемо-контрольный прибор помещен в глухой металлический шкаф, чем отсутствует визуальный просмотр работы ПКП техническим персоналом, отсутствует автоматический контроль линии связи с выносимыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	(ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, НПБ 88-2001, п. 13.14.5, п. 12.1.1 СП 5.13130.2009);	01.07.2016.
54.	В помещении кухни столовой, в подвале (щитовая, мастерская, венткамера, подсобное помещение, склады-гаражи на улице) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст.4, ст. 151, ФЗ №123 от 22.07.2008г., п. 12.16 НПБ 88-2001, таблица 1 НПБ 110-03, п.13.3.2 СП5.13130.2009	01.07.2016.
55.	В ряде помещений допускается параллельная прокладка шлейфов автоматической пожарной сигнализации и электропроводов напряжением 220 В на расстоянии менее 0,5 м.	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., НПБ 88-2001 п. 12.67	01.07.2016.
56.	Отсутствует инструкция действия дежурного персонала, в случае получения сигнала «Пожар», «Неисправность» у приемно-контрольных приборов	ст.4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года; п. 1.1.11 РД 009-01-96, п. 64 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012	01.07.2016.

		г. № 390	
57.	В момент проверки не представлены сертификаты пожарной безопасности на провода, кабели и каналы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 3.9 НПБ 104-03, п.13.15.7 СП5.13130.2009	01.07.2016.
58.	Дымовые пожарные извещатели не дооборудованы добавочными сопротивлениями для реализации сработки пожарной автоматики по логической схеме «И» (формирование сигналов должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И»)	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п.14.1 СП5.13130.2009	01.07.2016.
59.	Отсутствует контроль линии оповещения на приемно-контрольном приборе ВЭРС 24	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п.14.1 СП5.13130.2009	01.07.2016.
60.	Отсутствуют дымовые пожарные извещатели во всех тамбурах здания, в подвале слесарей, в щитовой, в подсобном помещении.	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п.13.3.2 СП5.13130.2009, п.12.16 НПБ88-2001	01.07.2016.
61.	В приемной и в кабинете директора дымовые пожарные извещатели установлены на не несущих конструкциях подвесного потолка (на амстронге)	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п.13.3.4 СП5.13130.2009	01.07.2016.
62.	Отсутствуют световое табло «Выход» в коридоре первого и второго этажей в переходах между корпусами, над эвакуационными выходами №6 и №7	ст.4, ст. 52,54,83,84,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. п. 4.1 таблица №1, НПБ 104-03	01.07.2016.
63.	В подвале, где расположено помещение слесаря, тир и другие подсобные помещения отсутствует звуковое оповещение	ст.4, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, п. п. 4.1 таблица №1, п.5.1 таблица №2 п.7 НПБ 104-03	01.07.2016.
64.	В помещении учебных классов (обеденный зал, кабинет биологии, кабинеты №№ 3.2, 3.9, 3.7, 3.8, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8) шлейф системы АПС не закреплен к несущей конструкции, провод провис	ст.4, ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, п. 12.18* НПБ 88-2001	01.07.2016.
65.	В помещении актового зала в отсеках потолка, где строительные конструкции выступают на 0,4 метра отсутствуют пожарные извещатели	ст.151 ФЗ №123 от 22.07.2008 года, п. 3 «Правил пожарной безопасности» в РФ (ППБ 01-03), п. 12.16 НПБ 88-2001, п. 12.20 НПБ 88-2001	01.07.2016.
66.	Во всем учебном учреждении первичные средства пожаротушения - огнетушители с истекшим сроком перезарядки (11.02.2016 года в количестве 39 штук)	ст.4, ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г., п. 478 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.07.2016.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак по пожарному надзору – ОНД по городу Стерлитамак РБ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Фомин Юрий Григорьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 11 ” февраля 20 16 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Жильникова Ирина Тимофеевна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 11 ” февраля 20 16 г.

(подпись)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа